

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลบางตะบูน โดยนายชัยศ สวงทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน นายอิทธินันท์ พานแพน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านคลองมอญ ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการชุดลอกท่อระบายน้ำตามนโยบายนายกเทศมนตรี ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน